

ENDURECEDORES



HB 72
HB 74
HB 76



PRODUCTO:

Endurecedores y catalisadores para emulsiones fotográficas.

APLICACIÓN:

Tornan las matrices serigráficas más resistentes a la acción del agua y alcohol.

CARACTERÍSTICAS:

- Endurece las emulsiones fotográficas, haciendo las matrices indicadas para impresiones con tintas o productos a base de agua.
- Aumenta considerablemente la vida útil de las matrices.
- **ENDURECEDORES HB72 y HB76:** Para el uso con emulsiones para tintas o productos acuosos, aumentando su resistencia. El HB76 no deja residuos en la tela y permite el reaprovechamiento de la malla, al utilizar el Removedor de Emulsiones HB50.
- **CATALISADOR HB74:** Puede ser aplicado sobre cualquier tipo de emulsión o película capilar. Aumenta la resistencia de la matriz tanto al agua como los solventes y abrasión. Utilizar solamente en telas de polyester.



INSTRUCCIONES
PARA EL USO

AGABÉ

PRODUCTOS SERIGRÁFICOS DE ALTA CALIDAD

www.agabe.com


Fone: 55 11 6606-0404
Fax: 55 11 6606-0377

INSTRUCCIONES PARA EL USO:

Preparar la matriz siguiendo las instrucciones del informativo técnico de la emulsión que fuera a utilizar (Fig. 1).

Después del secado, aplicar el Catalisador HB74 o los Endurecedores HB72 o HB76 con un cepillo blando o esponja, en ambos lados de la matriz (Fig. 2).

Colocar la matriz en la posición horizontal y esperar 10 minutos para que la emulsión absorba el endurecedor. En seguida pasar un paño o papel absorbente o aplicar un chorro de aire, para eliminar el producto de las áreas abiertas (Fig. 3).



Secar la matriz con aire caliente y colocar en un horno a 60°C por 10 minutos, o exponer la matriz al calor de lámparas de infrarrojo (Fig. 4).

Obs.: Temperaturas y tiempos mayores aumentan la resistencia de la matriz.

REAPROVECHAMIENTO:

Matrices endurecidas con HB74 o HB76 son recuperables, de al utilizar el Removedor de Emulsiones HB50 y el Removedor de Residuos tintas y emulsiones HB52.

Matrices endurecidas con HB72 o HB74 son difíciles de recuperar, sin embargo, algunas matrices pueden ser recuperadas utilizándose el Removedor de Emulsiones HB50 y en seguida una mezcla de Removedor de Residuos de Tintas y Emulsiones HB52 y Removedor Alcalino HB54 (ver las informaciones técnicas).

CUIDADOS:

Estos productos son levemente corrosivos. Evitar el contacto con los ojos y la piel. Las salpicaduras pueden ser lavadas con jabón y agua corriente. Usar guantes y anteojos protectores.

OBSERVACIONES:

Las informaciones contenidas en este folleto representan lo mejor de nuestros conocimientos actuales, sin embargo el mal uso no nos hace responsable. Recomendamos testear antes de utilizar el producto.